

TENTATIVE AVERAGE INDUSTRIAL PLOT SIZES

S.NO.	PLOT AREA (ACS)	PLOT SIZE # B (ML)	PLOT SIZE # L (ML)	NO OF PLOTS	TOTAL NO. OF PLOTS
1	0.06	12	50	17	17
2	0.075	12	25	20	20
3	0.10	12	25	8	8
4	0.100	12	30	20	20
5 (a)	0.25	18	55	11	47
5 (b)	0.25	23	44	11	
5 (c)	0.25	23	40	9	
5 (d)	0.25	30	34	9	
5 (e)	0.25	28	36	10	
6 (a)	0.277	23	31	7	9
6 (b)	0.277	26	32	2	
7 (a)	0.35	31	36	8	12
7 (b)	0.35	40	31	4	
8	0.500	34	37	1	1
9	0.75	40	58	12	12
10	1.0	50	74	5	5
11	1.25	50	92	4	4
12	1.50	54	115	2	2
13	2.0	100	84	1	1
				TOTAL	113

Plot dimensions are average dimensions. Some plots are of odd values.